

Quilt Designer II

Update 1.52

Er is een nieuwe programma-update voor Quilt Designer II en Designer II beschikbaar: versie 1.52. Het programma bevat de volgende verbeteringen:

De open Free Motion Spring-voet kan nu worden gebruikt

Stel de machine in voor de Sensor Q-voet. Deselecteer Steekbreedtebeveiliging (Stitch Width Safety) (SET 4) om brede steken te kunnen maken tijdens het gebruik van de nieuwe open Free Motion Spring-voet (optioneel accessoire 413 03 76-45).

Sensor Q-voet-instelling nu beschikbaar bij alle steken

Eerst konden alleen de steken uit het V-menu worden gebruikt met de Sensor Q-voet. Nu kunnen alle steken worden gebruikt.

Update-toepassing

De update-toepassing werkt nu met stuurprogramma's van zowel 3D als 4D Embroidery system.

